



**COL·LEGI OFICIAL DE PÈRITS I
ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS
ILLES BALEARS**



w w w . c o e t i - b a l e a r s . c o m

MALLORCA

Carrer dels Caputxins, núm. 3, 3er A
Edifici Europa, 07002 - PALMA (Mallorca)
Tel.: 971 711 557 / 971 713 687
Fax: 971 719 313
E-mail: coetima@coeti-balears.com

MENORCA

Delegació
Carrer Lluna, núm. 14, baixos
07702 - MAÓ (Menorca)
Tel.: 971 364 762 / Fax: 971 719 313
E-mail: coetime@coeti-balears.com

EIVISSA I FORMENTERA

Delegació
Carrer Via Romana núm. 17 baixos
07800 - EIVISSA (Eivissa)
Tel.: 971 318 202 / Fax: 971 719 313
E-mail: coetief@coeti-balears.com

CIRC 126-2019

Desayuno presentación servicios certificación y control Ignitor

Apreciado/a compañero/a:

Mediante la presente te damos traslado de la jornada organizada por Ignitor donde se presentarán sus servicios de certificación y control. La sesión se realizará el día 20 de noviembre a partir de las 9:15 en el Port Eivissa Hotel Spa, c/ Carles III, 24, Sala "El Faro". Se adjunta el programa del evento.

Esperando que resulte de tu interés y que podamos contar con tu presencia, recibe un cordial saludo.

David Berlanga Rubio.
Presidente Junta Rectora Delegación de Ibiza y Formentera.

Benvolgut/da company/a:

Mitjançant aquesta circular et donem trasllat de la jornada organitzada per Ignitor on es presentaran els seus serveis de certificació i control. La sessió es realitzarà el dia 20 de novembre a partir de les 9.15 hores en el Port Eivissa Hotel Spa, carrer Carles III, 24, Sala "El Faro". S'adjunta el programa de l'esdeveniment.

Esperant que resulti del teu interès i que puguem contar amb la teva presència, rep una cordial salutació.

David Berlanga Rubio.
President Junta Rectora Delegació d'Eivissa i Formentera.





20 de Noviembre

El Port Eivissa Hotel Spa, c/Carles III, 24, Sala "El Faro"

9,15h Recepción

9,30h Inicio

10,30h Desayuno

Certificación Ignitor

Introducción:

Son muchas las responsabilidades que una ingeniería de actividad debe asumir durante la tramitación de una Licencia, el Servicio de Certificación y Control que aporta Ignitor pretende aliviar a la ingeniería de tareas que no son de su competencia para verificar en todo momento que tanto las medidas de protección estructural contra incendios del edificio, como la correcta clasificación de reacción al fuego de todos los elementos interiores cumplen lo que exigen las distintas leyes. A este fin, Ignitor, exonera a la ingeniería asumiendo toda la responsabilidad en este campo al entregar una certificación total de toda la Actividad.

Que una empresa experta pueda controlar y certificar desde un primer momento todos los aspectos de protección pasiva constituye un enorme ahorro en tiempo y dinero para el cliente final, pues se evitan errores y todo se ejecuta en el momento oportuno.



Ámbitos que cubre la certificación:

Nuestros técnicos-inspectores verifican y certifican:

1.- Sectorización:

- Tabiques de sectorización
- Puertas cortafuegos
- Sellados en pasos de instalaciones
- Compuertas cortafuegos
- Rejillas intumescentes
- Franjas cortafuegos
- Ventanas EI
- Y verificación general que la sectorización cumple su función de estanqueidad contra el fuego (EI) requerida por la actividad

2.- Protección estructural:

- Cálculo y certificación del espesor de forjados y estructuras de hormigón
- Cálculo y certificación de las estructuras de madera por su sección y de las estructuras metálicas por su masividad
- Control de micrajés y certificación de estructuras protegidas con pintura intumescente
- Control de espesores y certificación de estructuras protegidas con proyectados de perlita y vermiculita o lana de roca
- Control de espesores y certificación de estructuras protegidas con placas de fibrosilicato o paneles de lana de roca
- Verificación general que la estructura cumple la Resistencia al fuego (R) requerida por la Licencia de Actividad



3.- Cumplimiento de la normativa de reacción al fuego:

- Control de la documentación de reacción al fuego de paneles instalados de revestimiento de madera, DM, vinilos, papeles pintados, moquetas, vegetación artificial, cañizo, brezo o cualquier material que revista paredes o techos de una actividad
- Control de la documentación de reacción al fuego de maderas, vinilos, moquetas, o cualquier material que revista el suelo de una actividad
- Control de la documentación de certificación al fuego de tapicerías, cortinas, telones, butacas, elementos suspendidos, banderolas y cualquier otro elemento textil de revestimiento
- Verificación general que todos los revestimientos de pared, techos y suelos, así como la tapicería fija, elementos colgantes y lonas cumplen la normativa de reacción al fuego requerida por la Licencia de Actividad

Procedimiento para la obtención de la Certificación Ignitor:

1.- Inspección inicial: Nuestros técnicos-inspectores visitan la actividad en el momento previo, para verificar todos los elementos de sectorización, protección estructural y reacción al fuego que deben cumplir con la normativa y recaban datos y documentación para elaborar el certificado de control inicial donde se indican las "No Conformidades iniciales"

2.- Inspecciones durante el proceso:

A medida que se realicen los trabajos de ignifugación y/o



sectorización para ir subsanando las distintas "no conformidades" se realiza/n la/s "Inspección intermedia" para verificar que el proceso sigue adelante correctamente

3.- Inspección final y certificación de la totalidad de la Actividad:
Una vez subsanadas todas las "no conformidades" se certifica que la totalidad del recinto del ámbito de la Actividad cumple íntegramente con las medidas de Sectorización, Protección estructural y Reacción al fuego

Servicios Ignitor:

Ignitor dispone de profesionales para ejecutar los trabajos de corrección de las "no conformidades" en los ámbitos de:

- Sectorización
- Protección estructural contra incendios
- Reacción al fuego de materiales y elementos decorativos



Eivissa, 31 de octubre de 2019

